

Безопасность при работе с электрическими швейными машинами

При работе с электрическими швейными машинами необходимо соблюдать определенные меры безопасности, чтобы избежать возможных травм или поломок оборудования. Используя правильную технику работы и следуя инструкции по безопасности, вы можете уверенно и безопасно выполнять пошив изделий.

Примерная инструкция по безопасности при работе с электрическими швейными машинами:

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашей машины. Понимание основных принципов работы и функций позволит избежать ошибок и неправильного использования.
2. Проверьте состояние швейной машины перед началом работы. Убедитесь, что все части в исправном состоянии, а шнур питания надежно подключен.
3. Перед запуском машины, убедитесь, что рабочая область свободна от посторонних предметов, которые могут затруднить работу или стать причиной аварии.
4. При работе с электрическими швейными машинами следите за тем, чтобы одежда или волосы не попали в рабочую зону машины. Раздвиньте их в стороны и закрепите, чтобы избежать травм и повреждений.
5. Не оставляйте включенную машину без присмотра. В случае перерыва или окончания работы, выключите машину и отсоедините шнур питания.
6. При работе с швейными машинами во избежание возможных аварий и травм не допускайте прикосновения к движущимся частям.